

Die Trocknung wurde am 5.10.2016 durchgeführt. Die Mitarbeiter der Fa. Schommers haben sehr fachkompetent gearbeitet und die Baustelle im ordentlichen und sauberen Zustand verlassen.



6 Wochen später am 6.12.16 wurden die Fliesen und der Putz in dem Bereich entfernt und die Feuchtigkeitsschäden dokumentiert.

Stand 6.12.16



Am 2.1.2017 konnte schon ein deutlicher Rückgang der Feuchtigkeit festgestellt werden

